
NO. 42 SHAFT
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
O-3
P-3
Q-3
R-3
S-3
T-3
U-3
O-2
P-2
Q-2
R-2
S-2
T-2
U-2
O-1
P-1
Q-1
R-1
S-1
T-1
U-1
O 1
P 1
Q 1
R 1
S 1
T 1
U 1
O 2
P 2
Q 2
R 2
S 2
T 2
U 2
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
42-V-7 Sub A
D.D. 5451
D.D. 5449
D.D. 5450
D.D. 5464
D.D. 5463
D.D. 4266
D.D. 4276
D.D. 4268
D.D. 4288
D.D. 5403
D.D. 4280
D.D. 4281
D.D. 4282
D.D. 4284
D.D. 4283
D.D. 4285
D.D. 4286
D.D. 4287
D.D. 4289
D.D. 4290
D.D. 4291
D.D. 4292
D.D. 4293
D.D. 4294
D.D. 4295
D.D. 4296
D.D. 4297
D.D. 4298
D.D. 4299
D.D. 4300
D.D. 4301
D.D. 4302
D.D. 4303
D.D. 4304
D.D. 4305
D.D. 4306
D.D. 4307
D.D. 4308
D.D.